


永田保育所 配置図





永田保育所 平面図 (2階)



永田保育所 現況写真 (平成 25 年 1 月 8 日)



建物全景



屋上



屋上:人工芝が敷かれている



内部:壁にひび割れの発生



屋上手すり:腐食が進行




外壁: ひび割れにより劣化が進行し、鉄筋の錆汁が露出


永田保育所 棟別診断の結果

	診断	項目			危	[険度]	Н			4	片化度	F			交	北応度	R		:	コスト	診断詞	記号B	;
大項目	中項目	小項目	簡易診断項目	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	S 1	S1.1 耐震安全性	1 耐震診断・耐震改修	*																			
	建物 安全性	S1.2 対落雷安全 性	1 避雷針			•		 ! !	L														
		S2.1 耐火安全性	1 延焼防止					0			Г	Г	Г	_									
	S 2 火災	S2.2 避難安全性	1 避難路確保					0															
S	安全性	S2.3 消火安全性	1 消火活動・経路確保					0	L		L			_									
安全性診		S3.1 空気質安全 性	1 空気質安全性の確保			•		:	Г	Γ	Γ	Γ	Γ	_	_	-	-	-					
診断		S3.2 水質安全性	1 水質安全性の確保			i ! !		0															i I I
	S3 生活環境	S3.3 傷害・損傷 防止性	1 付帯施設事故防止性			•			Г	Γ	Γ	Γ		_	-	_	_	_					
	安全性	S3.4 有害物質排	1 アスベスト排除		•	! ! !		! ! !												I		1	i i i
		除性	2 PCB排除			1 ! !		0															
		S3.5 バリアフリー	1 バリアフリー対応性	*								Г	Γ			_		_					
			1 経過年数	Γ			Γ	Γ				! ! !	0										! ! !
	D 1 耐用性	D1.1 耐久性	2 耐用年数(償却)	L			L						0										
			3 設備の耐用年数	Γ	٦		Γ	Γ	*			! !		_	_		-	_				1	! !
			1 基礎の不具合現況	Γ								! ! ! !	0										
		D2.1 構造の不具 合現況	2 躯体の不具合現況 (RC造)	L			L		*			! !											
			3 土台, 柱, 梁などの不 具合現況(W, S 造)	Γ			Γ						0										
D			1 陸屋根の不具合現況										0										<u> </u>
		D2.2 外部仕上の 不具合現況	2 外壁の不具合現況	L			L	L			•			_	_								
不具合性診	D 2 建築・		3 開口部の不具合現況	Γ			Γ					<u> </u>	0										<u> </u>
断	工作物の 不具合	D2.3 内部仕上の	1 天井の不具合現況									! ! !	0										! !
	現況	不具合現況	2 内壁の不具合現況	L			L					<u> </u>	0	_									<u>.</u>
		D2.4 付帯設備の	1 外階段・煙突等の不 具合現況	Γ								: !	0										
		不具合現況	2 広告塔、吊り看板の 不具合現況										0										
			1 電気設備の不具合現 況	L			L				•			_	_								!
		D2.5 設備の不具 合現況	2 機械設備の不具合現 況										0			<u> </u>							<u> </u>
			3 防災設備の不具合現 況									<u>.</u>	0										
		M1.1 建物に関す る法令にお	1 建築基準法における 適法確認	L			L		L		L					! ! !	<u> </u>	0					! ! !
	M 1	ける適法確 認	2 その他の法規におけ る適法確認													! !	<u> </u>	0					<u>.</u>
M	法的 適合性	M1.2 消防に関する法令 における適法確認	1 消防法における適法 確認													<u> </u>	<u> </u>	0					<u>:</u>
		M1.3 条例におけ る適法確認	1 県条例における適法 確認	Γ													<u> </u>	0					
保全性診断		M1.4 定期検査の 確認	1 法定検査の実施													: !	<u> </u>	0					:
19/1		M2.1 設計図書の	1 竣工図書の管理													! !	<u>:</u>	0					
	M 2 情報管理	管理	2 履歴図書の管理												•	<u>:</u>	<u>:</u>	: :					
		M2.2 許認可図書 の管理	1 建築確認申請書(副 本)の管理														: :	0				1	
		棟別診断集計	t	2	1	3	0	5	2	0	2	0	12	0	1	0	0	7	0	0	1	2	4
L			ンプ ◆重度の問題	<u> </u>																			<u>. </u>

⁽注)公共施設に使用において、★重度の問題箇所、▲中度の問題箇所、●要注意箇所、○問題なし、◎良好コスト診断における□は改善費用の大きさを表す。 (改善費用 大 1⇔5 小)


永田保育所 総合診断表(出力イメージ)





大項目 中項目				l		l		
ш		無影響所與四		40.00	1	中间	皇天際題	東田東
			4-7.6	多馬点	自有	参 斯点		(土円)
81 建物		1 耐震診断·耐震改修	Ξ	5	-	2	1s值不明	1,850
安		1 避雷針	Н3	3	8.0	2.4		0
35 Ar 6 3	S2.1 耐火安全性 ***	1 延焼防止	H2	-	-	-		0
安全性	-	1 避難路確保	H2	-	-	-		0
	S2.3 消火安全性	1 消火活動・経路確保	H2	-	-	-		0
	S3.1 空気質安全性	1 空気質安全性の確保	H2	-	8.0	0.8	空気質測定	0
SVA		1 水質安全性の確保	H2	-	0.8	0.8		0
83 生活	活 S3.3 傷害・損傷防止性	1 付帯施設事故防止性	H3	3	8.0	2.4		0
福売	安 83.4 右害物的神经柱	1 アスベスト排除	H2	4	-	4		0
Ħ		2 PCB排除	H5	1	-	1		0
	83.5 パリアフリー	1 パリアフリー対応性	Ξ	2	0.7	3.5	エレベーター	3,540
8	O SWILE LIST			00		0	1	200
の日日	TR.小町			97		22.9		068'G
ķ₽ o	0 祖为歌即派(小部 × 33/11)	16 47 E. A0 1		,	,	67.7		
Ē		- 附別中数	2	ŀ	-	1		0
- t	// D1.1 耐久性	2 时用牛蚁(10) 坳)	5	-	-	-	780	
!		3 設備の耐用年数	FI	5	8.0	4	和不管の場不 800リットル✓目	15,859
		1 基礎の不具合現況	F5	-	-	-		
	D2.1 構造の不具合現況	2 躯体の不具合現況(RC造)	Œ	2	-	ß	躯体のひび割れ 0.5mm有り 表面 劣化	19
		3 土台,柱,梁などの不具合現況(W,S造)	F3	1	8.0	8'0		0
		1 陸屋相の不具合現況	£	-	-	-		0
D 不具 D2 建 合体や 総・エが	E ル D2.2 外部仕上の不具合現況	2 外壁の不具合現況	2 22	. 8	0.8	2.4		0
ロッ X: イド 港の A 20 A 2		3 開口部の不具合現況	F3	-	0.8	8'0		0
		1 天井の不具合現況	F5	1	8.0	8.0		0
K	ひとうといいましたのと、そのものの	2 内壁の不具合現況	F5	1	9.0	9.0		0
	D24 住港鄂福の不国企語沿	1 外階段・煙突等の不具合現況	F2	-	0.7	7.0		0
		2 広告塔、吊り看板の不具合現況	F5	-	9.0	9.0		0
		1 電気設備の不具合現況	23	3	8.0	2.4		0
	D2.5 設備の不具合現況	2 機械設備の不具合現況	£	-	8.0	8.0		0
		3 防災設備の不具合現況	13	-	0.8	8.0		0
盤に	点小計			28		23.7		15,878
反果の	(ii)	医假土状 人士之十二十二年 其物 傳	ů	ŀ		51.8		ľ
	MI.1 建物に関9の法市にむ (ナる適法確認	-	55 55	-[-	- 80	- 80		
M1法的	的 M1.2 消防に関する法令にお 14.4 海洋建設	1 消防法における適法確認	R5	-	6.0	6:0		0
<u>a</u>	M13 各個I-七叶ス落牛牌野	1 国务例上打什名语注陈约	n d	-	80	80		-
M保全	MIN X PAINT OF LOS IN THE BOOK	- ドイグニのこう 間分冊の一十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	2 8	- [0.0	80		
編編	M1.4 正别核宜の確認	一次に快宜の未加・特十四半の作用	2 2	-[-	6.0	6.0		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
M2 情報	M2.1 設計図書の管理	- 攻工凶害の官任っ 医院図書の第四	2 6		0.8	80 0		106
明祖 田田	M2 2 許別 可図 華 の 停 囲	1 建築確認申諸書(副本)の管理	85	-	90	0.4		184
· 《 图	M 診断点小計	H- II	2	-[=	2	88		614
M 相文	M 相対診断点(小計×35/8)					38.5		
大道目	pri					보		出士
	# # 1 1 1 1 1 1 1 1 1					E		
C1改職	_					20.0		0,390
コスト様	_					0.68		614
必要 CS 適田	-					00.0		
叡	-					00.00		
C診断	C診断点小計					24.42		21,882
変異 ひ	C 相対診断点(小計×175/100千円)					42.74		
別の新たりM	第四数第SDMC集件(名数数第占の型)							

永田保育所 各診断グラフシート(出力イメージ)





(4) 中村児童館・高齢者憩いの家

中村児童館・高齢者憩いの家 施設概況


名	称	中村児童館・高齢者憩いの家
所	管課	こども課・高齢者介護課
所	在地	秩父市中村町 2-10-14
	建物棟別名称	中村児童館・高齢者憩いの家
	公 有 財 産 番 号	-
	建物名称	中村児童館・高齢者憩いの家
	受理書の有無	有
	計 画 通 知 検査済証の有無	有
	着工工	1993年7月
	竣工	1994年3月
	築 年 数	19 年
	都市計画区域(区域内・外)	区域内
	用 途 地 域	準工業地域
	敷 地 面 積	1, 437 m²
	建蔽率	26.65%
	建蔽率・容積率容積を容積を	40. 36%
施設概要	防火地域(指定あり・なし)	法 22 条指定地区
	接道条件	_
	用途(主要用途)	児童館
	収 容 人 員	_
	建 築 面 積	383 m²
	延 床 面 積	580 m²
	階数	2階
	最 高 部 高	9. 95 m
	構 造 種 別	重量鉄骨造
	所 有 区 分	_
	資 産 形 態	
	管 理 会 社	
	設 計 者	㈱齋藤建築設計事務所
	施工者	_

中村児童館・高齢者憩いの家 配置図





中村児童館・高齢者憩いの家 平面図 (2階)





建物全景



外部階段:モルタルの劣化



屋根



事務室:豪雨時に漏水あり



外壁: ALC版の目地部のひび割れ




遊戯室:一部サッシが故障により開閉不良


中村児童館・高齢者憩いの家 棟別診断の結果

	診断	項目			危	1険度	Н			3	的化度	F			対	北定度	R			コスト	診断	記号F	,
大項目	中項目	小項目	簡易診断項目	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	S 1	S1.1 耐震安全性	1 耐震診断・耐震改修				!	0														[
	建物 安全性	S1.2 対落雷安全 性	1 避雷針					0	L														
		S2.1 耐火安全性	1 延焼防止			•	! !		Г	Г			Г	_									
	S 2 火災	S2.2 避難安全性	1 避難路確保					0															
S	安全性	S2.3 消火安全性	1 消火活動・経路確保			<u> </u>	<u> </u>	0	L					_								-	
安全性診		S3.1 空気質安全 性	1 空気質安全性の確保			•	!		Г	Г	Г	Γ	Г										
診断		S3.2 水質安全性	1 水質安全性の確保				! !	0															
	S 3	S3.3 傷害・損傷 防止性	1 付帯施設事故防止性			•					Γ	Γ	Γ	_			-	-					
	生活環境 安全性	S3.4 有害物質排	1 アスベスト排除					0	Г		Γ	Г	Γ	_									
		除性	2 PCB排除				i ! !	0															
		S3.5 バリアフリー	1 バリアフリー対応性	*					Г		Γ	Γ	Γ	_	_	-	-	_				-	
			1 経過年数	Γ								i ! !	0									:	
	D 1 耐用性	D1.1 耐久性	2 耐用年数(償却)	L								:	0										
			3 設備の耐用年数	Г	٦			Γ					0	_	_								
			1 基礎の不具合現況	Γ				Г				:	0										
		D2.1 構造の不具 合現況	2 躯体の不具合現況 (RC造)	L				L					0		_								
			3 土台,柱,梁などの不 具合現況(W,S造)					Г				1	0									-	
D			1 陸屋根の不具合現況								•												
		D2.2 外部仕上の 不具合現況	2 外壁の不具合現況	L		_			*			-		_									
不具合性診	D 2		3 開口部の不具合現況	Γ			Г	Γ			•			_	_	_		-				:	
断	建築・ 工作物の 不具合	D2.3 内部仕上の	1 天井の不具合現況									! ! !	0									! !	! ! !
	現況	不具合現況	2 内壁の不具合現況	L								-	0	_	_	_	_	_					
		D2.4 付帯設備の	1 外階段・煙突等の不 具合現況	Γ									0										i !
		不具合現況	2 広告塔、吊り看板の 不具合現況									! ! !	0									!	
			1 電気設備の不具合現 況	L		L		L					0	_	_	_	L	_				! !	
		D2.5 設備の不具 合現況	2 機械設備の不具合現 況	1								! ! !	0									: !	! ! !
			3 防災設備の不具合現 況										0										
		M1.1 建物に関す る法令にお	1 建築基準法における 適法確認	L												! ! !	! ! !	0					1 1 1
		ける適法確 認	2 その他の法規におけ る適法確認													1 ! !	! !	0					
М	M 1 法的 適合性	M1.2 消防に関する法令 における適法確認	1 消防法における適法 確認															0					
	MB 다 II	M1.3 条例におけ る適法確認	1 県条例における適法 確認	Γ					Γ				Г				: :	0					
保全性診断		M1.4 定期検査の 確認	1 法定検査の実施															0					
附		M2.1 設計図書の	1 竣工図書の管理												•	! !							
	M2 情報管理	管理	2 履歴図書の管理	Γ				Г	Γ	Γ	Г	Γ	Γ		•								
		M2.2 許認可図書 の管理	1 建築確認申請書(副 本)の管理													•	! !	! !					
		棟別診断集計	Ļ	1	0	3	0	7	1	0	2	0	13	0	2	1	0	5	0	0	0	0	4
(注)	か 土 描言	ひに使用におい	へて、★重度の問題領	前所	A F	: 中度(ひ問題	須供	所	●亜	注音	笛所	: _	問題	i <i>t</i> >1	•) 自力	: 工	l				-

⁽注)公共施設に使用において、★重度の問題箇所、▲中度の問題箇所、●要注意箇所、○問題なし、◎良好コスト診断における□は改善費用の大きさを表す。(改善費用 大 1⇔5 小)

中村児童館・高齢者憩いの家 総合診断表 (出力イメージ)






· ***	東田順	(井田)	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	27		0	0	•	\	243	186	61	491		出	0	27	491	0	0	518	
	重要票据		1s值不明										エレベーター無										ALCn'ネル目地:	排煙水"レータ: 一部動作不良有																									
	自作	零馬点	1	0.8	3	-	-	0.8	0.8	2.4	- -	-	3.5	16.3	51.9	1	1	0.8	1	-	0.8	3	4	2.4	0.8	9.0	7.0	9.0	0.8	0.8	20.1	44.0	- 0	0.9	0.0	0.0	3.2	2.8	2.4	12.8	56.0	干干	0.00	0.05	0.85	0.00	0.00	0.89	1.56
监备	本無	=13	-	0.8	-	-	-	8.0	8.0	8.0	-[-	-	0.7			-	-	0.8	-	-	8.0	-	8.0	8.0	0.8	0.6	0.7	9.0	8.0	8.0			- 6	0.9	9	0.0	0.8	0.7	8.0										
性能够	当	WW WITH	-	-	3	-	-	-	-	3		-	2	19		-	-	1	-	-	1	3	2	3	1	1	1	-			24			-	,	- -	- 4	4	3	16									
	かしード	7 V-F	H2	H5	23	H2	H2	H2	H2	£ :	운 또	Ê	Ξ			F5	F5	F5	F5	F5	F5	F3	F1	F3	F5	F5	F5	F5	£ 1	£ £			R5	R5	č	5 4	22	R2	R3										
	信息物所从回		1 耐震診断·耐震改修	1 避雷針	1 延焼防止	一層無路痛床	1.消火活動·発路確保	一空気質安全性の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 水質安全性の確保	1 付帯施設事故防止性	1アスペスト排除 2 PCB推除	A TOOP A	1 パリアフリー対応性			1 経過年数	2 耐用年数(償却)	3 設備の耐用年数	1 基礎の不具合現況	2 躯体の不具合現況(RC造)	3 土台,柱,梁などの不具合現況(W.S造)	1 陸屋根の不具合現況	2 外壁の不具合現況	3 開口部の不具合現況	1 天井の不具合現況	2 内壁の不具合現況	1 外階段・煙突等の不具合現況	2 広告塔、吊り看板の不具合現況	1 電気設備の不具合現況 ************************************	2 版 版 政 庫 の 小 美 市 現 沈 3 防 災 設 備 の 不 具 合 現 況			1 建築基準法における適法確認。その他の注目における適法確認	1 消防法における適法確認	一日 女 日子・コーナー 一名 女 田・	- 米米別においる固定電影1 米中格本の単格	1竣工図書の管理	2 履歴図書の管理	1 建築確認申請書(副本)の管理			申項目							
多斯項目	小頭目				S2.1 耐火安全性	S2.2 避難安全性	S2.3 消火安全性	S3.1 空気質安全性		S3.3 傷害·損傷防止性	S3.4 有害物質排除性		83.5 パリアフリー	小計	S相対診断点(小計×35/11)		D1.1 耐久性			D2.1 構造の不具合現況			D2.2 外部仕上の不具合現況		2000年期十二年五日	D2.3 内部在上07个共市税况	D2.4 付帯設備の不具合現況		200年 記載の子目の四記	DZ.5 欧洲O/4米市祝泥	사하	D 相対診断点(小計×35/16)	M1.1 建物に関する法令にお はる流法確認			M1.3 米別1-507 5週次電影M1.4 完盟格券の確認	THE STREET	M2.1 設計図書の管理	M2.2 許認可図書の管理	(小計	M 相対診断点(小計×35/8)		C1.1安全性改善費	C1.2耐用性改善費	C1.3保全性改善費	C2.1管理費	C2.2検査費	小計	C相対診断点(小計×175/100千円)
	世長	ŀ	S1 維物	女生性	S2 水源	安全性				S3 併出	全 文 本			S診断点小計	総友架S	B A	即性	į					D2 建 筑. 工作		K □ 记						D診断点小計	D相対診		M1 XB	層の存			M2 情報	택 m	M 診断点小計	M相対影	大項目		C1号哪		C2運用	敷	C診断点小計	総友果 O
	大道目	E C						ŧ	お対対対対対対	H						O 合 不 性 以 診													M保全	性診断								のコストット											

10 総合物配用

中村児童館・高齢者憩いの家 各診断グラフシート (出力イメージ)




(5) 文化体育センター

文化体育センター 施設概況


名		称	文化体育センター
所	管	課	市民スポーツ課
所	在	地	秩父市大野原 1470

所	在		地	株父市大野県 1470
	建物棟	別名	称	文化体育センター
	公 有 財	産 番	号	_
	建物	名	称	文化体育センター
	計画通知	受理書の	有無	有
	計 囲 地 ガ	検査済証の	有無	有
	着		エ	198811 月
	竣		エ	19893 月
	築 年		数	24年
	都市計画区域(区域内・タ	k)	区域内
	用 途	地	域	指定なし
	敷 地	面	積	23, 447 m²
	建蔽率・容積率	建 蔽	率	14. 54%
	定版中 石頂中	容 積	率	29.06%
施設概要	防 火	地	域	指定なし
	接道	条	件	_
	用途(主	要 用 途)	体育館
	収 容	人	員	_
	建築	面	積	3, 409 m²
	延床	面	積	6, 813 m²
	階		数	2 階
	最 高	部	高	20. 2m
	構 造	種	別	鉄骨鉄筋コンクリート造
	所 有	区	分	-
	資 産	形	態	_
	管 理	会	社	-
	設計		者	桂建築設計事務所
	施 工		者	_


文化体育センター 配置図




文化体育センター 平面図 (1階)



文化体育センター 平面図(2階)





文化体育センター 現況写真

(平成25年1月9日)



建物全景



アリーナ: 天井



屋上



アリーナ: 天井内部



屋上:排水ドレーン



煙突:タイルが一部剥離

文化体育センター 棟別診断の結果

	診断	項目			危	[険度]	Н			3	的化度	F			交	応度	R			コスト	、診断	記号B	3
大項目	中項目	小項目	簡易診断項目	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	S 1	S1.1 耐震安全性	1 耐震診断・耐震改修		<u> </u>		! ! !	0													! ! !		<u> </u>
	建物 安全性	S1.2 対落雷安全 性	1 避雷針		<u> </u>	•		 ! !	L													 ! !	<u> </u>
		S2.1 耐火安全性	1 延燒防止					0	Г			-					Γ						
	S 2 火災	S2.2 避難安全性	1 避難路確保			<u> </u>	:	0													:	<u> </u>	
S	安全性	S2.3 消火安全性	1 消火活動・経路確保					0							L								
安全性診断		S3.1 空気質安全 性	1 空気質安全性の確保			•	:	:				-	-		Γ	_	Γ	-			:	:	:
診断		S3.2 水質安全性	1 水質安全性の確保		! !	i ! !	i ! !	0					! !								i ! !	i ! !	i ! !
	S3 共泛標序	S3.3 傷害・損傷 防止性	1 付帯施設事故防止性			•			Г			_			Γ	-	Γ	_					
	生活環境 安全性	S3.4 有害物質排	1 アスベスト排除		: : :	! ! !	! ! !	0													! ! !	! ! !	! ! !
		除性	2 PCB排除		1 1 1	1 ! !	1 ! !	0													1 ! !	1 ! !	1 1 1
		S3.5 バリアフリー	1 バリアフリー対応性	*														_					
			1 経過年数										0								-		-
	D 1 耐用性	D1.1 耐久性	2 耐用年数(償却)	L									0								<u> </u>		
			3 設備の耐用年数	Г	Γ		Γ	_			•				Γ	_	Γ	_			:	! !	
			1 基礎の不具合現況	Г									0								! ! !	! ! ! !	!
		D2.1 構造の不具 合現況	2 躯体の不具合現況 (RC造)	L									0		L						<u>.</u>	! !	<u> </u>
			3 土台,柱,梁などの不 具合現況(W,S造)	Г			Γ						0		Γ		Γ				! !		
D			1 陸屋根の不具合現況										0										<u>.</u>
		D2.2 外部仕上の 不具合現況	2 外壁の不具合現況	L			L						0		L	_	L				-	! !	
不具合性診	D2 建築・		3 開口部の不具合現況										0								<u> </u>		
断	工作物の 不具合	D2.3 内部仕上の	1 天井の不具合現況										0								! !	! ! !	:
	現況	不具合現況	2 内壁の不具合現況	L									0								<u> </u>		<u> </u>
		D2.4 付帯設備の	1 外階段・煙突等の不 具合現況	Γ							•											: !	
		不具合現況	2 広告塔、吊り看板の 不具合現況										0								<u> </u>	: :	<u> </u>
			1 電気設備の不具合現 況	L									0		L					! ! !	! ! !	! ! !	<u> </u>
		D2.5 設備の不具 合現況	2 機械設備の不具合現 況										0								: : :	! ! !	<u>.</u>
			3 防災設備の不具合現 況					<u> </u>				_	0								: :	' ! !	:
		M1.1 建物に関す る法令にお	1 建築基準法における 適法確認	L					L								! ! !	0			! ! !	! ! !	! !
	M 1	ける適法確 認	2 その他の法規におけ る適法確認														<u> </u>	0			<u> </u>	: ! !	<u> </u>
М	法的 適合性	M1.2 消防に関する法令 における適法確認	1 消防法における適法 確認															0				! ! !	
		M1.3 条例におけ る適法確認	1 県条例における適法 確認														<u>:</u>	0			<u>:</u>	! !	<u> </u>
保全性診断		M1.4 定期検査の 確認	1 法定検査の実施														<u>:</u>	0			<u>:</u>	<u>:</u>	<u>:</u>
1991		M2.1 設計図書の	1 竣工図書の管理												•		: : : :	! ! !			: : : :	! ! !	
	M 2 情報管理	管理	2 履歴図書の管理												•		<u> </u>	: :			<u> </u>	: :	
		M2.2 許認可図書 の管理	1 建築確認申請書(副 本)の管理													•	; ;				; ;		
		棟別診断集計	t	1	0	3	0	7	0	0	2	0	14	0	2	1	0	5	0	0	0	0	4
			て ★重産の問題質	l) 白. <i>h</i>						

⁽注)公共施設に使用において、★重度の問題箇所、▲中度の問題箇所、●要注意箇所、○問題なし、◎良好コスト診断における□は改善費用の大きさを表す。 (改善費用 大 1⇔5 小)